




**Návod k výměně spojky
Y0681 za Y1039
stroje W35xx
(pro motory Kohler 22)**

Po demontáži původní spojky včetně chladící vrtulky a hřídele s řemenicí je třeba z rámu stroje odstranit i její fixaci. Podle druhu fixace spojky je nutné odstranit navařený držák (obr.1) případně demontovat držák (obr.2)



Do pravé bočnice rámu stroje je nutné zevnitř vyvrtat dva otvory pro fixaci nové spojky dle následujícího náčrtu.




Přední kola




Na hřídel motoru nasadíte dodaný nástavec s řemenicí (poz.1), přišroubujete zpět chladicí vrtulku, nasadíte novou spojku (poz.2). Přišroubujete do nově vyvrtaných otvorů rámu doraz spojky (poz.5) tak, aby spojku fixovala v její drážce (dle obr.). Spojku zajistíte šroubem (poz.4) s lepidlem Loctite 620. Uťahovací moment šroubu je 67+/-2 Nm.

Přední kola ↑



Pozn.: šedé komponenty jsou v dodané sadě, zelené lze použít z demontované spojky. V případě poškozených původních dílů je nutné je vyměnit za nové, aby nedošlo k poškození spojky!

Seznam dílů sady Y1039




Poz.	Číslo výkresu	In	Název	ks
1	E7685		NASTAVEC K22 WARNER	1
2	270908		ELMAG. SPOJKA	1
3	027776		PODLOŽKA M12	1
4	220435		SROUB 7/16"-20x6 1/4"	1
5	EA998		DORAZ SPOJKY	1
6	589782		SROUB M8X30	2
7	041040		PODLOŽKA M8	4
8	596142		MATICE M8	3
9	E9035		PRUZINA NAPINANI SPOJKY	1
10	E9036	-a	TAHLO	1
11	070084		MATICE M8	1
12	070322		PODLOŽKA 8,4	1

Starší spojky mohou mít jiný konektor. Proto je v sadě i tato přechodka EB013.



Následně je třeba protáhnout táhlo (poz.10) rámem a přednapnout spojku pružinou (poz.9). Kabely připevněte (například stahovacími páskami) k rámu tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s rotující spojkou nebo řemenem.



Ilustrační obrázek uložení táhla, pružiny a kabelu



UPOZORNĚNÍ: Tento servisní krok by měl být proveden firmou Wisconsin Engineering nebo autorizovaným servisem. Firma Wisconsin Engineering nenese žádnou odpovědnost za neodbornou montáž zákazníkem. V případě výměny v záruční době stroje může tato montáž mít vliv i na zamítnutí reklamace.

Poznámky: